








Legenda

	Erven aan de dijk		Woonblok met poort		Bestaande ontsluiting herstructuren		Water
	Woonvelden met binnenin parkeerterrein		Lintbebouwing		Parkeren (verhard)		Bomenrij
	Eiland met appartementen		Hoofdontsluiting		Parkeren (halfverharding)		Bosschage
	Patio's in het groen		Hoofdontsluiting dijk		Langzaam verkeer		Parkzone met waterberging, wilgen, solitaire bomen, voetpad
	Vrijstaande en twee-onder-een-kapwoningen aan de rand		Secundaire ontsluiting		Fietspad		Speelplek



Legenda

	Erven aan de dijk		Hoofdontsluiting		Bestaande ontsluiting herstructuren		Water
	Woonvelden met binnenin parkeerterrein		Hoofdontsluiting dijk		Parkeren (verhard)		Bomenrij
	Eiland met appartementen		Secundaire ontsluiting		Parkeren (halfverharding)		Bosschage
	Lintbebouwing		Fietspad		Parkzone met waterberging, wilgen, solitaire bomen, voetpad		